

Katastrofa Epic E1000 w Kolorado

#Lotnictwo cywilne #Wypadki 14 lutego 2026

Wczoraj, 13 lutego 2026 późnym wieczorem z lotniska Kansas City – Charles B. Wheeler w stanie Missouri w USA wystartował samolot Epic E1000. Na jego pokładzie znajdowały się 4 osoby. Lecieli na lotnisko Steamboat Springs w stanie Kolorado.

Samolot nie zdołał wylądować na lotnisku docelowym. Ostatni punkt danych ADS-B został zarejestrowany o 00:19 czasu lokalnego (07:19 UTC) na szczycie Emerald Mountain (znanym również jako Quarry) o wysokości ok. 2400 m, położonym 3 Mm (ok. 5,5 km) na południe od progu pasa startowego 32. Później okazało się, że samolot rozbił się na zboczu tej góry, ok. 1,4 km od osi pasa, podczas podejścia do lądowania.



Poszukiwania szczątków wraku samolotu Epic E1000, który rozbił się podczas podejścia do lądowania na lotnisko Steamboat Springs w stanie Kolorado / Zdjęcie: FAA

Gdy na miejsce wypadku dotarli ratownicy, okazało się że wszyscy lecący samolotem zginęli. Dotychczas nie ujawniono danych ofiar.

Nie wiadomo, co było przyczyną katastrofy. W czasie podejścia do lądowania była dobra pogoda – słaby wiatr i widzialność 10-15 km.

Rozbity samolot to 6-miejscowy jednosilnikowy turbośmigłowy dolnołat Epic E1000, zn. rej. N98FK, nr ser. K058, wyprodukowany w 2024 przez Epic Aircraft. Był własnością ALS Aviation z siedzibą w Tennessee.